

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 28/02/2017 - 0024438



PROCUREMENT (DIRPR)
SEDE

INTERNAL AUDIT (IAUAM)
SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)
SEDE

Oggetto	Lavori vari di ripristino perdite del sedimentore primario.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Mola di Bari
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Perdite sulla stazione di sedimentazione finale, nel pozzetto attiguo dei fanghi di riciclo e sulla tubazione dei fanghi di supero
Motivi dell'emergenza	Evitare danni ambientali
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal RCM Maraglino Giovanni
Primi interventi adottati	Disattivato il sedimentatore finale e richiesta di intervento immediata a ditta specializzata.
Termini di consegna	manutenzione già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Risarcitura giunzione tra le pareti con malta tixotropica geolite della Keracool; Impermeabilizzazione del pozzetto con malta Osmocem e riparazione perdita tubazione
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa Topputi Lorenzo 70010 Turi (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore specifico e disponibile ad eseguire l'intervento in tempi brevi essendo la STO priva di apposito contratto quadro di manutenzione
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.500,00+iva
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è stato eseguito tempestivamente
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 18.10.2016



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	
-----------------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per Ing. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

