

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese I - 20/12/2016 - 0133281



A

DIRPR SEDE

IAUAM SEDE

TECRI SEDE

Oggetto	Lavori vari di sistemazione area a verde impianto eseguiti a novembre e dicembre 2016		
Impianto di depurazione	Castellana Grotte STO BA/BAT – AGD Bari		
Area			
Descrizione del disservizio	Necessita la manutenzione dell'area a verde e sistemazione camminament area impianto		
Motivi dell'emergenza	Facilitare l'accesso alle aree in sicurezza ed effettuare la manutenzione periodica del verde.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (25/11/2016)		
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.		
Termini di consegna	Già eseguita.		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori vari di potature siepi, arbusti ed alberi, realizzazione di viali in Tufo Graniglia e messa a dimora di piante. Piantumazioni di: n. 20 Pyracantha n. 16 Nandina Fornitura di: n. 240 Tufi tipo Romani q.li 650 Graniglia n. 10 terriccio		
Denominazione della Ditta affidataria	Az. Agr. Vivai LA ZOOFLORICOLA di Persio Aurelio		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile		

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014 X

Gu.

Pagina 1/2





INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€3.640,00 (Euro Tremilaseicentoquaranta/00) + IVA	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 01/12/2016	
Allegati	Documento sopra indicato.	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti	

II Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile STO Bart

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Mariager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci