



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 30/03/2016 - 0033921



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA Sede

Oggetto	Intervento di ripristino stazione dissabbiatura bottini.		
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.  Area Depurazione Taranto/Brindisi		
U.T.			
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della coclea sollevamento sabbie e grigliatocarico bottini.		
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della coclea sollevamento sabbie e grigliato carico bottini non consente l'eliminazione della sabbia e del grigliato dal refluo scaricato a mezzo autobotti, con possibile passaggio di sabbia e grigliato nella vasca di accumulo bottini, provocando intasamenti e blocco di pompe di sollevamento.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione		
Primi interventi adottati	Nessuno.		
Termini di consegna	Intervento già eseguito.		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità coclea come da preventivo, rimontaggio del tutto e prove di funzionamento.		
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l Via Massafra, 101, - 74123 Taranto (TA).		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 2.330,00 + I.V.A.		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 15PR192 del 27/11/2015		
Allegati	Preventivo sopra indicato		











## PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

II Responsabile MAT BR/TA

Ing. Marcello Rainò







