

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese I - 17/10/2016 - 0107619

## Alla Direzione Servizi Centrali. DSCPI Sede All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| Oggetto   | Ripristino urgente della piena funzionalità e sicurezza del deposito di ipoclorito di sodio utilizzato per la disinfezione dell'acqua emunta da pozzi della provincia di Lecce secondo i parametri del D.lgs. 31/01  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Impianto  | Deposito Clorazione presso l'impianto di sollevamento idrico di Corigliano d'Otranto-Lecce   |  |  |  |  |
| U.T.  | Potabilizzazione-Clorazione  |  |  |  |  |
| Descrizione del disservizio   | Rottura di tre su otto cisternette da 1000 lt per lo stoccaggio di liquido disinfettante(ipoclorito di sodio). Le altre si presentano ossidate epoco affidabili. Ripristino funzionalità relativa vasca di contenimento.   |  |  |  |  |
| Motivi dell'emergenza   | Non compromettere la distribuzione di acqua potabile secondo i parametri del D.lgs. 31/01 con conseguente mancata immissione nella rete di distribuzione idrica di circa 1000 lt/sec. Eliminare, con immediatezza, i pericoli ed i pregiudizi per l'incolumità del personale addetto ed eventuali danni per l'ambiente.  |  |  |  |  |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                   | Comunicazione pervenuta il 04/10/2016 al responsabile clorazione Michele Palazzo dagli addetti al prelievo di ipoclorito di sodio e confermate dal Direttore di Esecuzione del Contratto Salvatore Dellanna.   |  |  |  |  |
| Primi interventi adottati   | Divieto di utilizzo delle cisternette lesionate e dato disposizioni di utilizzare con cautela le altre. Invitato due Ditte ad eseguire un sopralluogo per formulazione di preventivo di spesa.   |  |  |  |  |
| Termini di consegna   | 15 gg dal nostro benestare all'acquisto.   |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o<br>servizi previsti e loro quantità | Otto cisternette in polietilene leggero a stampo soffiato con struttura rinforzo in acciaio zincato, boccaporto superiore con tappo filettato diama 150, pallettizzate, valvola a sfera di fondo, capacità 1000 lt omologate ONC Esecuzione di idonea coibentazione anticorrosione a 5 strati della vasca contenimento per il liquido corrosivo previa asportazione della esiste pregiudicata dalla ossidazione.  Sostituzione di rete metallica ossidata con grigliato zincato per la protezi delle cisterne. Fornitura e posa in opera di cinque cancelletti in grigli zincato per impedire l'accesso alle vasche. |  |  |  |  |
| Denominazione della Ditta affidataria   | Colazzo Vincenzo Secondo snc di Nardò  |  |  |  |  |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta  | Richieste di offerta a due ditte e conseguente richiesta di sconto extra   |  |  |  |  |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti                           | Costo totale € 24.000,00 +/VA  |  |  |  |  |

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)                                | Richiesti due preventivi al più basso richiesto sconto extra. Il prezzo si ritiene congruo                                  |
|--|---|
| Estremi del documento tecnico-<br>economico di riferimento<br>(offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo della Ditta Colazzo Vincenzo Secondo snc, preventivo della ditta<br>La Meridionale Costruzioni srl di Monteroni. |
| Allegati   | Preventivo, Ordine provvisorio  |

## Intervento ascrivibile a:

| Conto Economico | Investimenti | x |  |
|-----------------|--------------|---|--|

Il Richiedente

P.Michele

Si autorizza

Ing. Mauro Spagnoletta