

3001-08
45415125



u/15426

06/03

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 30/08/2017 - 0097045



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione urgente cancello motorizzato di ingresso dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Avaria al cancello motorizzato di ingresso impianto a causa dell'usura degli ingranaggi e della base di ancoraggio del motore
Motivi dell'emergenza	Assicurare la custodia e la sicurezza dell'impianto, nonché l'accessibilità dei mezzi di trasporto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07.08.2017 e 23.08.2017 – conduttori e manutenzione specialistica
Primi interventi adottati	Intervento della manutenzione specialistica e richiesta della stessa con E-mail del 23.08.2017 di intervento di ditta esterna
Termini di consegna	1 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione del cancello con: - Rimozione del motore elettrico - Rinforzo della piastra di base di ancoraggio del motore e l'aggiunta di fazzoletti in acciaio di rinforzo - Sostituzione del pignone di trazione usurato - Riposizionamento del motore - Regolazione della cremagliera - Controllo del posizionamento del fine corsa - Sostituzione pomelli al cancello pedonabile
Denominazione della Ditta affidataria	D'Dadamio srl di Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 380,24 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua con l'applicazione di uno sconto del 25%.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2

b

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 44 del 25.08.2017 ditta D'Dadamio srl
Allegati	- Preventivo n. 44 del 25.08.2017 ditta D'Dadamio srl - E-mail del 23.08.2017 della Specialistica


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta



Preventivo

N. RIF.: 44 DEL 25.08.17

SPETT.LE

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

IMP. DI POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE

**OGGETTO:IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE INGRESSO IMPIANTO**

[illegible]

Mario Fortunato

Da: Vincenzo Santoro <v.santoro@aqp.it>
Inviato: martedì 29 agosto 2017 17:06
A: 'Manutenzione.Fortore'; 'Mario Fortunato'
Oggetto: I: 7496 Data: 07/08/2017. Impianto di potabilizzazione del Fortore

Provvedere con ditta esterna.
VS

-----Messaggio originale-----

Da: Antonio Ventura [mailto:a.ventura@aqp.it]
Inviato: mercoledì 23 agosto 2017 15:11
A: 'Vincenzo Santoro'
Cc: 'giuseppe ottomano'; specialistica.bari@aqp.it
Oggetto: I: 7496 Data: 07/08/2017. Impianto di potabilizzazione del Fortore

In riferimento alla richiesta in oggetto ed a seguito verifiche effettuate da nostro personale al cancello motorizzato d'ingresso dell'impianto di potabilizzazione del Fortore, è stato riscontrato l'usura dell'ingranaggio e della base di ancoraggio di movimentazione che provocano vibrazioni e oscillazioni del motore durante le manovre di apertura e chiusura del cancello medesimo.

Per il ripristino del regolare funzionamento del cancello di che trattasi, è necessaria idonea attrezzatura non in possesso di questo ufficio.

Pertanto, va richiesto l'intervento a ditta esterna specializzata.

Saluti,

Antonio Ventura
Responsabile Territoriale BA/BAT, G.A., POT.
Area Manutenzione Specialistica Territoriale Direzione Manutenzione Specialistica Acquedotto Pugliese S.p.A.
Viale E. Orlando, 6 70123 - Bari
Tel. +39 080 5723798
Cell. +39 348 7550076
E-mail a.ventura@aqp.it

Questo messaggio può contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. È proibito, pertanto, salvo che non sia espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione dei suoi contenuti.

Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio è per l'autore, secondo la normativa vigente, fonte di distinte ipotesi di responsabilità configurabili a vario titolo.

Grazie per la collaborazione.

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.

-----Messaggio originale-----

Da: specialistica.bari@aqp.it [mailto:specialistica.bari@aqp.it]

Inviato: lunedì 7 agosto 2017 11.16
A: specialistica.bari@aqp.it
Oggetto: ODM: 7496 Data: 07/08/2017

ODM: 7496

Collocazione: IP00000002 - IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP
macchina: IP00000002

Descrizione macchina: IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP

Problema: Anomalia al cancello motorizzato d'ingresso impianto. Si verifica slittamento ingranaggio in fase di apertura e chiusura.

RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA

N. 74/17

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di:

Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 07.08.2017

Segnalazione anomalia:

☐ Teleallarme / TLC

☐ Visita Programmata

☒ Altre fonti

Apparecchiatura:

Busello ingresso (interruttore)

Marca

Tipo

Matricola

Descrizione avaria:

Sottostante ingranaggio in fase di apertura e chiusura.
Occorre manutenzione specialistica.

L'operatore

JARRO
Affidatario

JARRO

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di:

☐ In linea

☐ specialistica

☐ ditta esterna

Data inizio intervento: _____

Analisi del guasto:

Dettagli dell'intervento:

Esito prove funzionali:

☐ positivo

☐ negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento

☐ si

☐ no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____

☐ Conto Economico

☐ Investimento

Codice ☐ RDA ☐ RDD ☐ RDE ☐ ODC : _____

Firma responsabile
