



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/11/2016 - 0120608



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di mixer liquor.
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa marca ABS – modello 1541.2 – senza targhetta adibita al ricircolo della miscela aerata.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della fase di trattamento e il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20/07/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione kit di riparazione, cavo elettrico, albero motore, camera olio e riavvolgimento motore.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.192,00 (tremilacentonovantadue/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**


Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 299/2016 del 18/10/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Ing. Nicola Notarnicola


Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola


Si autorizza: Il Dirigente STOK
Ing. Girolamo Vitucci

SANVITO

Via Biondi 115 - Area Industriale
80041 - Monopoli
Cap. 80041 115
Tel. 081 2229900 - Fax 081 2146009
e-mail: info@sanvito.it - www.sanvito.it
Cod. Fisc. Part. IVA 03379480720
Cap. 80041 115 0090011
REG. IMPIRESE DI BARI 0179480720

ALLEGATO C

SCHEDE CONSUNTIVO A MONTE DELLA MANUTENZIONE

ORDINE

N° C&C PTR3000C

Impianto di:	Depurazione		
Comune:	Trinitapoli		
Località:			
Data del Prelievo Apparecchiatura	20/07/2016	Smontata il:	21/07/2016
Consuntivo per Riparazione N°:	299 / 2016	del	18/10/2016
Tempi previsti per la riparazione	EFFETTUATA		
s. DDT di Consegna	550	del	18/10/2016

Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	L'usura della camera dell'olio ha causato l'ingresso di acqua nella stessa e nel vano statore; il grippaggio dei cuscinetti ha causato una rotazione errata dell'albero; cedimento degli organi soggetti a normale usura

ATTI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina	Elettropompa	a servizio di	Mix liquor
o apparecchiatura			
Atti di targa			
Marca:	ABS	Tensione (Volts)	
Modello	1541.2	Potenza (kw)	6
Placchetta	SENZA TARGHETTA	Corrente di targa (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Revalenza (mt)		Altro:	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO				Operai	Periodo del giorno	Durata (h)	Costo	Totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€		
Ritiro dell'elettropompa in avaria, depositata a secco	2	09:30	10:00	01:00	€ 37,00	€ 37,00		
Deposito a secco dell'elettropompa riparata	2	09:30	10:00	01:00	€ 37,00	€ 37,00		
TOTALE							€	74,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA				Operai	Periodo del giorno	Durata (h)		
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€		
Disinfezione, smontaggio, sabbiatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi	2	07:00	15:00	16:00	€ 37,00	€ 592,00		
Cambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura	1	08:30	11:15	02:45	€ 37,00	€ 101,75		
Ripristino alloggiamento cuscinetto inferiore a mezzo imboccolatura	1	07:30	19:30	12:00	€ 37,00	€ 444,00		
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccazione in forno								
TOTALE							€	1.137,75

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE						
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Isolante			€ 18,87	2	54,25%	€ 17,27
Kit di riparazione	ABS	61705026	€ 518,00	1	54,25%	€ 236,99
Cavo elettrico in neoprene sezione 10G1,5mmq	ABS	43025760	€ 405,00	1	54,25%	€ 185,29
Libero motore	ABS	65010543	€ 862,00	1	54,25%	€ 394,37
Camera olio	ABS	31040148	€ 1.030,00	1	54,25%	€ 471,23
Mezzo sollevamento motore	ABS	21425002	€ 164,00	1	54,25%	€ 75,03
Avvolgimento motore 6kW 4 poli	ABS	A60910667	€ 892,00	1	54,25%	€ 408,09
TOTALE						€ 1.788,25

D) SPESE DI VIAGGIO	km
€ 192,00	128

Costo complessivo intervento	€ 3.192,00
------------------------------	------------

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:

ACCETTATO	
NON ACCETTATO	

Timbro e firma per AQP

Acquedotto Pugliese
E - 17/11/2016 - 0120584



SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. **Ennio SANVITO**