

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

> PROT. 95547 Taranto, DEL 25 08 2017 Al Responsabile S.T.O. BR/TA Sede

| Oggetto | Pos. 10 : Fornitura in opera di un nuovo condizionatore nella sala quadri. | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Pos. 20 : Ripristino tubazione fanghi digeriti. Pos. 30 : Ripristino ricircolo fanghi sedimentatore n.2 | | | | | | |
| | Pos. 10 : Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico. | | | | | | |
| Impianti | Pos. 20 : Impianto di depurazione di Lizzano . | | | | | | |
| | Pos. 30 : Impianto di depurazione di Grottaglie - Monteiasi. | | | | | | |
| S. T. O. | Area Depurazione Taranto/Brindisi | | | | | | |
| Descrizione del disservizio | Pos. 10 : Si è verificato il fuori servizio del condizionatore esistente nella sala quadri. Pos. 20 : La tubazione si presenta rotta in più punti. Pos. 30 : Si è verificato il distacco dei piedi d'accoppiamento e la fuoriuscita dei tubi guida della 2 pompe di ricircolo fanghi dal sedimentatore n. 2. | | | | | | |
| Motivi dell'emergenza | Pos. 10 : Il fuori servizio del condizionatore nella sala quadri non consente il raffreddamento delle apparecchiature elettriche esistenti. Tale situazione potrebbe provocare un surriscaldamento con conseguente possibile fuori servizio delle apparecchiature elettriche. Pos. 20 : L'area interessata dalla rottura della tubazione risultava maleodorante. Pos. 30 : Il fuori servizio ha causato il distacco delle pompe dal tubi di mandata del ricircolo fanghi. | | | | | | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 21.08.2017 - Segnalazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione | | | | | | |
| Primi interventi adottati | Nessuno. | | | | | | |
| Termini di consegna | Pos. 10 : 31.08.2017 Pos. 20 e 30 : Interventi già eseguiti. | | | | | | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Pos. 10: Fomitura in opera di un condizionatore aria tipo a parete BTU 1800, con prove di funzionamento. Pos. 20: Ripristino della tubazione e prove di funzionamento. Pos. 30: Rimozione dei vecchi ancoraggi dei piedi d'accoppiamento e tubi guida e ripristino del tutto. | | | | | | |
| Denominazione della Ditta affidataria | Edil Tecno Service srl - Via V. Cuoco 56 - 73100 Lecce (LE). | | | | | | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata nel settore e disponibile al pronto intervento. | | | | | | |
| / (_) [) (III) (III) (III) | Pagina 1 di 2 | | | | | | |







INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| Costo preventivato del lavori e/o servizi richlesti | Pos. 10 : €. 1.600,00 + 1.V.A. Pos. 20 : €. 1.650,00 + 1.V.A. Pos. 30 : €. 880,00 + 1.V.A. |
|--|---|
| Verifica della congruità dei prazzi (Indicare aventuale aconto) | Prezzi ritenuli congrul |
| Estremi dal documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Pos. 10: Preventivo della ditta n. 135/2017 del 21/08/2017. Pos. 20: Preventivo della ditta n. 140/2017 del 21/08/2017. Pos. 30: Preventivo della ditta n. 141/2017 del 21/08/2017. |
| Allegati | Preventivi sopra indicati |

Intervento ascrivibile a:

| Conto Economico | ж | Pos. 20-30 | Investimenti | | x | Pos. 10 | 1 |
|-----------------|---|---------------|--------------|--|---|---------|---|
| | | | | | | | |

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

1QP

