

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/02/2018 - 0013249



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Lavori per la messa in sicurezza di sedimentatori primari A4-1/2/3.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Ammaloramento dei telai e dei grigliati installati sui sedimentatori primari A4-1/2/3 con conseguente pericolo per gli operatori presenti sull'impianto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/12/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona interessata e richiesta di intervento di ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovi telai con fissaggio fisher e sigillatura perimetrale in cemento e di grigliati in ferro zincato.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.770,00	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	102 del 23/12/2017
Allegati	consuntivo	102 del 23/12/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.l. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

