

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

stione Acquisti Fornitura e Servizi Acquedotto Pugliese Prot. U - 23/10/2019 - 0084051



Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura n, 3 nuove pompe mono ispessitore dinamico,			
Impianto	Impianto di depurazione di Monteiasi - Grottaglie (TA)			
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR			
Descrizione del disservizio	Avaria delle pompe mono ispessitore dinamico.			
Motivi dell'emergenza	L'avaria delle pompe mono ispessitore dinamico rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancata possibilità di convogliare il fango vengo la stazione di disidratazione comporterebbe un accumulo di fango nelle stazioni di sedimentazione, un decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 18/09/2019			
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza			
Termini di consegna	4 settimane			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati.			

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Vīa Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092 Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto,pugliese@pec.acquit







Denominazione della Ditta affidataria	Biotec s.r.l. – Via Oliere e Saponerie Meridionali snc n.51 70056 Molfetta (BA)				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	 Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP ART 125 – Comma 1 – Lettera D 				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale - Totale Scontato	€. 5.145,00 €. 4.373,25 oltre iva come per legge			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 15 %				
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Biotec s.r.l. n.20190243 del 20/09/2019 - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 dl AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Offerta della Biotec s.r.l. n.20190243 del 20/09/2019				
Allegati					

Intervento ascrivibile a:

				 -
Conto Economico		Investimenti	X	

Il Richiedente

II RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA Ing. Nicola Notamicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3,21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy Capitale Sociale: € 41.385.573,60 C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092 Pec: acquedotto.pugliese@pec.acp.it

