

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Auditing (IAPAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| Oggetto                                                                       | Messa in sicurezza impianto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Impianto                                                                      | Impianto depurativo di Minervino Murge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| U.T.                                                                          | STO BA/BAT – AGD BAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Descrizione del disservizio                                                   | Impraticabilità aree di accesso ad alcune stazioni di trattamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Motivi dell'emergenza                                                         | Consentire a mezzi e personale addetto, di svolgere in sicurezza le no attività di conduzione e manutenzione dell'impianto al fine di garantire qui regolare funzionamento di macchine ed apparecchiature. Il ric all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere carpenterie metalliche, sistemazioni stradali, ecc. presso gli impian depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di a assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della sud stazione. |  |  |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                   | In data 08/06/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Primi interventi adottati                                                     | Delimitazione e segnalazione dei punti pericolosi per il passaggio di persone il transito dei mezzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Termini di consegna                                                           | Immediata - Intervento già eseguito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o<br>servizi previsti e loro quantità | Lavori di manutenzione straordinaria di aree interne all'impianto mediante fornitura e posa in opera di grigliati e chiusini metallici di camminamen realizzazione di tubazione interrata in polietilene per rete acqua di serviz previa esecuzione di scavi, demolizioni e successivi ripristini, sostituzione armature stradali, sistemazione e sostituzione di cavidotti danneggiati, ec revisione e manutenzione di opere metalliche e civili esistenti, fornitura opera nuovi manufatti in acciaio zincato al servizio delle stazioni di grigliatu chiariflocculazione e clorazione; realizzazione di muratura in blocchi                                        |  |  |

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

Syr

M Pagina 1/2



## **INFORMATIVA** PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

| Gestione Acquisti Forniture e Servizi                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| laterizio alveolare e intonaco liscio per vasca di contenimento ipoclorito di sodio; rimozione di vecchie opere in ferro, compresa la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere con ausilio di autogrù. |  |  |
| D'Adamio s.r.l. – C.da Jungo, 19 – 71122 Foggia (FG).                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.                                                                                                                                          |  |  |
| € 6.914,38 (seimilanovecentoquattordici/38) + IVA                                                                                                                                                                                       |  |  |
| € 8.642,97 – sconto 20%                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Consuntivo n. C30 del 15/06/2017.                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

## Intervento ascrivibile a:

Allegati

| Conto Economico | Investimenti | X |  |
|-----------------|--------------|---|--|
|                 |              |   |  |

Documento sopra citato.

Il Richiedente

II Responsabile di Conduzione e Manutenzione Vito Lamuraglia

II Responsabile AGD Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Girolamo Vitucci