

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

fgv
Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/05/2018 - 0050005



Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura manicotto DN700 in acciaio al carbonio per riparazioni condotte in corrispondenza del bicchiere
Impianto	Sifone leccese Ramo Ionico presso il Torrino di Agnano abitato di Nardò (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Rottura in corrispondenza del bicchiere del Sifone Leccese Ramo Ionico
Motivi dell'emergenza	Garantire la riparazione nel più breve tempo possibile della condotta
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08 maggio 2018
Primi interventi adottati	Richiesta preventivo ditta, valutato congruo, affidata la fornitura
Termini di consegna	In somma urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura del manicotto di riparazione
Denominazione della Ditta affidataria	Hydro-Cos srl. SS.7 km 611 - 74011 Castellaneta (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa specializzata nella fornitura di pezzi speciali per la riparazione di condotte
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.200,00 oltre Iva come per Legge se dovuta
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuali sconti)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Preventivo impresa e verbale di somma urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG 3.21)



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo impresa, verbale di somma urgenza.
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimento	☐	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

(Ing. Davide Angelini)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Claudio Della Bona)

Si autorizza: Il Responsabile STO di Lecce

(Ing. Marcello Rainò)



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Verbale di somma urgenza

(Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG 3.21)

Stato di fatto

A seguito di segnalazioni e di verifiche strumentali è stata riscontrata una perdita idrica sulla condotta DN 700 in cemento armato del ramo ionico del sifone leccese nei pressi del Torino di Agnano ubicato nel territorio di Nardò (LE).

In data 2 maggio è stata quindi programmata la riparazione della stessa per mezzo dell'impresa cottimista dell'Ambito II.

Verificata la notevole difficoltà nell'aggettare l'acqua proveniente dalla perdita, si è proceduto con la progressiva riduzione del flusso idrico nella condotta oggetto dell'intervento.

Nei giorni successivi l'impresa cottimista è riuscita a liberare il tratto di condotta sul quale era stata individuata la rottura sia dal rilevato posto a protezione della stessa che dell'acqua presente nello scavo ed è stata constatato che la rottura era presente proprio in corrispondenza del bicchiere (foto allegata).

Motivazioni della somma urgenza

Dato che la perdita è ubicata proprio in corrispondenza del bicchiere, le tradizionali tecniche per la riparazioni della condotte in cemento armato non sarebbero state efficaci e pertanto sono state valutate differenti tecniche per la riparazione della condotta.

Il pezzo speciale necessario per poter effettuare la riparazione doveva perciò permettere anche la riparazione del bicchiere e pertanto è stato deciso di utilizzare un manicotto speciale DN700 che consentisse di inglobare all'interno dello stesso manicotto anche il tratto contenente il bicchiere dove era stata individuata la perdita.

Considerazioni finali e affidamento i somma urgenza

Al fine quindi di riparare nel più breve tempo possibile l'importante perdita sulla condotta si è proceduto a richiedere un preventivo per la sola fornitura del manicotto speciale e, dopo aver verificato la congruità dei prezzi, è stato affidato in regime di somma urgenza la fornitura del manicotto ad un impresa specializzata nella costruzione di pezzi speciali la quale era in grado di mandare in produzione immediatamente il manicotto richiesto.

Allegato:

- Preventivo impresa del 08/05/2018
- Documentazione fotografica

Lecce 08/05/2018

Distinti saluti

Il Responsabile Area Esercizio Territoriale
Ing. Claudio Della Bona

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cogliostro 35 - 70121 - Bari - Tel. 080 5733111 - FAX 080 5733112
C.A.B. 080 5733111 - Registro delle Imprese di Bari
C.F. 01404030721 REA C.C.I.A.A. 503004414122

