

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 23/02/2017 - 0022695



Prot.

DIRPR SEDE

IAUAM SEDE

GEIRI SEDE

e p.c. All'AIP

	Impianto di depurazione di : Bari (est				
Oggetto	Manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento della palazzina servizi				
Impianto di depurazione	Bari (Trest				
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari				
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 2 condizionatori a servizio della palazzina servizi per le basse temperature registrate a causa neve.				
Motivi dell'emergenza	L'intervento si è rende necessario per garantire la regolare temperatura di lavoro degli uffici e spogliatoio della palazzine servizi				
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/01/2017	P.I. Giovanni Maraglino			
	17072017	Ing. Discipio - Ing. Vitucci			
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto e richiesta immediata a ditta specilaizzata per acquisizione del preventivo				
Termini di consegna	intervento eseguito				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di n. 2 condizionatori da 9000 BTU completo dei collegamenti idraulici e quant'altro necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature				
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.970,60				





INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 001/17 del 13/01/2017	
Allegati	consuntivo	n. 001/17 del 13/01/2017	

Intervento ascrivibile a:

			
Source Economics	I	x	

Il Richiedente L' RCM P.I. Giryanni Maraglino

Responsabile di Area

Ing Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Giroamo Vitycci