pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 17/04/2019 - 0034415



Alla Direzione TECRI BARI

Alla Direzione INTAM BARI

Alla Direzione DIRPR BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 **BARI**

Oggetto	Impianto depurativo di SAN MARCO IN LAMIS(FG) Fornitura e posa in opera in emergenza di motoriduttore, inverter, cinghie e rimessa in esercizio della centrifuga asservita alla disidratazione meccanica dei fanghi marca Pieralisi Spa. CODICE INTERVENTO: AGDFG0017			
Impianto	Impianto depurativo di SAN MARCO IN LAMIS (FG)			
	Area Esercizio Depurazione - S.T.O. AV-FG			
Descrizione del disservizio	presso il depuratore di S. Marco in Lamis, si è verificata l'improvvisa avaria alla centrifuga marca Pieralisi con necessità di sostituzione di motoriduttore l'inverter e le cinghie.			
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 28 Gennaio 2019, il Responsabile RCM FG1, evidenziava le anomalie riscontrate, di seguito riportate: "avaria al motoriduttore ed inverter" della centrifuga Pieralisi			

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014



pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.		
Termini di consegna	immediato		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di SAN MARCO IN LAMIS(FG)		
	Fornitura e posa in opera in emergenza di motoriduttore, inverter, cinghie e rimessa in esercizio della centrifuga asservita alla disidratazione meccanica dei fanghi marca Pieralisi Spa.		
	CODICE INTERVENTO: AGDFG0017		
	Attività per il ripristino della centrifuga		
	Sostituzione motoriduttore; sostituzione inverter; sostituzione cinghie dentate; smontaggio e pulizia gruppo tamburo e coclea; L'apparecchiatura già dal primo intervento è stata rimessa in esercizio dai tecnici Pieralisi in attesa della sostituzione delle apparecchiature.		
	Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.		
	Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.		

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014 pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: Resp. Conduzione e Manutenzione FG1				
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI SPA – Via Don Battistoni,1 – 60035 JESI (AN)				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della centrifuga specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti similari di grande affidabilità. Prezzi congrui.				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 5.798,50				
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 5.798,50 + I.V.A. 22%				
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Ditta PIERALISI SPA				
Allegati	Consuntivo della Ditta PIERALISI SPA - JESI				

Intervento ascrivibile a:

		231 13 135
Conto Economico	Investimenti	x

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: II Manag

II Manager deļla S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014