

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 21/11/2018 - 0118108



Prot.

DIRPR SEDE

IAPAM SEDE

TECRI SEDE

Oggetto	Fornitura di polimero avvenuta nel mese di SETTEME 2018					
Impianti di depurazione	Altamura, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle					
Area	Bari					
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.					
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.					
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 07/09/2018					
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata					
Termini di consegna	Consegna già eseguita					
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Polimero in emulsione;					
Denominazione della Ditta affidataria	SCM S.r.I.					
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.					
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.934,93					



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito + Offerta-mail del 06/04/2017 con applicazione sconto del 3%.	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Ddt del mese di Settembre 2018	
Allegati	Documento sopra indicato.	

## Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Х	Investimenti	i I

Il Rich edente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza II Dirigente ing. Girolamo Vitugoi