

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 15/10/2019 - 0082075



## Al Direttore DIRPR

## All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione Cappa BelAlr Mod. K180 matr. 359	
(mplanto	Laboratorio CONRI Bari	
U.T.	BARI	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento con intervento dell'allarme	
Motivi dell'emergenze	Operabilità laboratori	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/09/2019	
Primi interventi adoltati	Verifica funzionamento personale AQP	
Terminí di consegna	Urgenza	
Descrizione sintelica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione Regolatore display trifase e Inverter	
Denominazion <del>a</del> della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.	
Molivi e criteri di scella della Ditta	Ditta che effettua la manutenzione periodica delle cappe presso i Laboratori AQP.	
Costo preventivato del lavori e/o servizi richiesti	€ 2.835,50 + IVA	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale aconto)	Congrui	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (cliarta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl	
Allegati	Vari	



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<u> </u>	Investimenti
Il Richiedante		Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRAI