

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Α

Procurement (DIRPR) SEDE

Unità tecnica (TECRI) SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Riparazione Elettropompa Flygt		
Impianto ·	ISF Dogana - Molfetta		
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT		
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa – riduzione della portata sollevata.		
Motivi dell'emergenza	Rete in carico. Rischio inquinamento ambientale.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 13/07/2020		
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.		
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della EP con trasporto in officina, , verifica del danno, riavvolgimento statore da 22KW, trasporto e installazione nell'impianto e messa in esercizio		
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile con sede in Noci (BA) Ex SS 377 per Mottola Km 0.500 sn		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.500,00		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)			



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

ì	Gestione Acquisti Forniture e Servizi						
	Allegati						
,							

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X			

↑II Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Responsabile

ng. Francesco Avitto

Si autorizza: Il Dirigente

ing. Grolamo Vitu