

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Α

Acquedotto Pugliese I - 04/05/2017 - 0051808



DIRPR SEDE

IAUAM SEDE

TECRI SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di Castellana Grotte – Fornitura di n. 2 vasche di contenimento per reattivi chimici		
Impianto di depurazione	Castellana Grotte		
Area	STO BA/BAT – AGD Bari		
Descrizione del disservizio	Possibile versamento dei prodotti chimici sul suolo		
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (27/02/2017).		
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.		
Termini di consegna	Già eseguita.		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 vasche di contenimento per reattivi chimici		
Denominazione della Ditta affidataria	Pu.Ma. Trading Srl		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, pronta a fornire		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.421,00 (Euro Millequattrocentoventuno/00) + IVA		
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)			

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

d

Pagina 1/2

M



Par. 5.5 PG 3.02

Gestione /	Acquisti	Forniture	e Servizi

Allegati	Docu	Documenti sopra indicati.			
Intervento ascrivibile a:					
Conto Economico		Investimenti	x		

II Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

II Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discip

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Mucci





Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Α

Acquedotto Pugliese I - 04/05/2017 - 0051805



DIRPR SEDE

IAUAM SEDE

TECRI SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

ggetto Impianto di depurazione Вап Area dei prodotti chimici sul suolo Descrizione del disservizio Garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente Motivi dell'emergenza Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Data di comunicazione del disservizio e Vito Labate (27/02/2017) persone interessate Richiesta d intervento a ditta special zz Primi interventi adottati Già eseguita Termini di consegna Descrizione sintetica delle forniture e/o Fornitura di n 1 vasca di contenimen servizi previsti e loro quantità Denominazione della Ditta affidataria Pu Ma Trading Srl Motivi e criteri di scelta della Ditta Ditta specializzata nel settore pronta Costo preventivato dei lavori e/o servizi € 710 50 (Euro Settecentodieci/50 + richiesti I prezz si ritengono congrui in relazio Verifica della congruità dei prezzi d' ntervento (indicare eventuale sconto)

Mod/PG3.21 04

Rev. 2 del 31 01 2014

Estremi del documento tecnicoeconomico di riferimento offerta/consuntivo della ditta

Of the

M



Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Ac uisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Vito Labate

my

II Responsabile AGD Bari Ing. Giovanni Discip

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT Ing. Girolamo Vitusel