

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. INT. 0091687/2018
del 13-09-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Intervento in emergenza per la riparazione di una elettropompa marca Flygt modello 3153.181 matricola 1120110.
STO FG/AV	ISF VIA VARANO – Rodi Garganico FG
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Giuseppe Pannisco
Descrizione del disservizio	Fuori servizio elettropompa.
Motivi dell'emergenza	Impianto operante con una sola elettropompa non in grado di assicurare il regolare funzionamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione telefonica
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	1 ^a fase: ritiro presso l'ISF della elettropompa da riparare e trasporto in officina per la scomposizione sanificazione pulizia e riparazione di n° 1 elettropompa marca Flygt modello 3153.181 matricola 1120110 da 15 Kw. 2 ^a fase: trasporto presso l'ISF della elettropompa riparata, montaggio e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	CAGNO S.r.l. – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con proprio personale specializzato in grado di fornire una immediata riparazione della elettropompa.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.750,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua con sconto. Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 005/18 del 13-09-2018; Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.I. Giuseppe Pannisco



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora