

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 28/03/2017 - 0035323



Prot.

DIRPR Procurement SEDE

IAUAM Area Internal Auditing & Risk Management SEDE

TECRI Unità Tecnica SEDE

Oggetto	Fornitura di polimero avvenuta nel mese di	FEBBRAIO 2017		
Impianti di depurazione	Acquaviva delle Fonti, Altamura, Gioia del Colle, Gravina e Santeramo in Colle			
Area	Bari			
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitatividei reflui in uscita dagli impianti.			
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 20/01/2017			
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata			
Termini di consegna	Consegna già eseguita			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Polimero in emulsione - Polimero in polvere			
Denominazione della Ditta affidataria	SCM S.r.I.			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.363,60			



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

## Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esau	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offenta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di FEBBRAIO 2017	
Allegati	Documento sopra indicato.	

## Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Х	Investimenti	

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Dirigente Ing. Girolamo Vitucci