

W/18126

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese 1 - 06/06/2019 - 0048203



Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

Aanutenzione motorini avviamento motopompe MP7/b, MP7/c e gruppo Hettrogeno GE1
mpianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
OOPAP - Area Polabilizzazione -
Mancato avviamento delle motopompe MP7/b, MP7/c e del gruppo elettrogeno GE1
de la company de
n data 02/05/2019 da parte del personale turnista.
lessuno possibile
5 giomi
Manutenzione molorini avviamento motopompe MP7/b, MP7/c e gruppo elettrogeno GE1
.C di Lomastro cosimo – Via Larizza s.n. – 74014 Laterza (TA)
Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni e prontamente disponibile ad effettuare l'intervento
E.6.115,00 oltre IVA come per legge
n considerazione delle lavorazioni da svolgere si ritiene l'offerta congrua con iferimento ai prezzi di mercalo.
Consuntivo lavori del 03/06/2019 della ditta LC di Lomastro Cosimo.
Consuntivo lavori del 03/06/2019 della ditta LC di Lomastro Cosimo.

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

1 FAA

Pagina 1 di 2



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. S.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico x Investimenti

Il Responsabile dell'Impianto Dott. Glovanni Moro

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori