

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese U - 28/05/2019 - 0044866 Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Formitura centralina per misurazione ossigeno			
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR)			
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR			
Descrizione del disservizio	Centralina non funzionante			
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della centralina non permette il controllo dell'ossigeno disciolto presente nella vasca di ossidazione.  Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento del limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.  Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 13/05/2019			
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza			
Termini di consegna	2 settimane			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere all'acquisto di una nuova centralina			

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it







l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	S.E.A. Impianti S.r.I. – via Ferrara,4 – 74016 Massafra (TA) P.IVA/ C.F. 02629190733 – e-mail: <u>info@seaimpianti.eu</u>			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore d AQP			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.117,00			
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)				
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta S.E.A. Impianti S.r.I. n.0508 Rev.00 del 14/05/2019			
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura.  Offerta su indicata			

## Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	Х	

Il Richiedente

II RCM CO Brindisi Sud

Per. In. Alessandro Marino

Albu Storm

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3,21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

