

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Α

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia – Fornitura di n° 2 elettropompe marca FLYGT modello NP 3085.160 MT 462 da installare presso la stazione di sollevamento dei fanghi di ricircolo.				
San Ferdinando di Puglia				
STO BA/BAT – AED BAT				
Fermo di n° 2 elettropompe installate presso la stazione di sollevamento di ricircolo fanghi a causa dell'avaria di organi meccanici ed elettrici				
L'avaria dell'apparecchiature potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa.				
In data 14.05.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.				
Verifica del guasto, messa in sicurezza elettrica delle apparecchiature, richiesta preventivo per la fornitura di nuova apparecchiatura				
Due settimane da ricevimento ordine				
Fornitura di n°2 elettropompe marca FLYGT modello NP 3085.160 MT 462 complete di accessori perfettamente intercambiabili con quelle in avaria.				
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l.				
Casa costruttrice delle pompe in avaria e di comprovata affidabilità nella produzione di elettropompe e prontamente disponibile ad effettuare la fornitura. Viene garantita la perfetta intercambiabilità.				
Elettropompa marca FLYGT modello 3085.160 MT 462 completa di accessori: Prezzo netto € 8.566,00 – prezzo scontato € 4.283,00.				
L'importo si ritiene congruo tenuto conto della percentuale di sconto applicata pari al 50%				
Preventivo n°48-0355-2020 del 15.05.2020				

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
Conto Economico		mvesumenu	X	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

II Responsabile AED BAT Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci