

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2018 - 0126258



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della vasca di equalizzazione A 4-B.
impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria dei miscelatori sommersi a servizio della vasca di equalizzazione con conseguenti formazione e accumulo di materiale galleggiante maleodorante con eventuali ripercussioni sul processo biologico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la regolare omogeneizzazione e aerazione dei liquami all'interno della vasca di equalizzazione al fine del corretto andamento del processo biologico e della tutela ambientale. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €. in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione richiesti formalmente anche dall' ARPA Puglia.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato in data 28/05/18 dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco.
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata per la sostituzione dei miscelatori esistenti.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori urgenti di fornitura e posa in opera di n. 4 miscelatori sommersi (mixer) e di misuratore di livello ad ultrasuoni a servizio della vasca di equalizzazione A – 4B compreso la realizzazione dei collegamenti elettrici. Per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza è stato necessario l'esecuzione della vuotatura e pulizia della vasca di equalizzazione.
Denominazione della Ditta affidataria	BIOTEC S.r.l., Via Oliere e Saponerie Meridionali, snc – 70056 Molfetta (BA)

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta pronta ad intervenire che disponeva delle apparecchiature richieste in pronta consegna.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 43.010,00 (quarantatremila dieci/00) + € 1.300,00 (milletrecento/00) Totale : € 44.310,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il prezzo è da ritenersi considerato ritenuto l'intervento in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta n.105/2018 del 28/05/18 della ditta BIOTEC S.r.l. • Offerta n. 137/2018 del 05/07/2018 della ditta BIOTEC S.r.l.
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione


Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing.  Vitucci