

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria griglie oleodinamiche a cremagliera
Impianto	ISF Lamasinata - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Rete in carico. Rischio inquinamento ambientale.
Motivi dell'emergenza	Rottura organi meccanici delle griglie oleodinamiche.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 28/05/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle parti ammalorate portanti delle griglie, sost. cilindro oleodinamico, sost. cremagliere, sost. Tubazioni oleodinamiche, revisione centraline oleodinamiche, revisione quadri elettrici, ripristino tappeto grigliante.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl – V.le Belgio, 23 Z.I. – 73010 Surbo (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 24.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	





acquedotto
pugliese
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio


Il Responsabile

Ing. Marco D'Innella


Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci
