




acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 12/12/2017 - 0145445



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                                             | Fornitura e posa in opera di n.1 sensore di flusso per preparatore di biossido di cloro EKA 1                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impianto</b>                                                                            | Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>U.T.</b>                                                                                | DOPAP – Area Potabilizzazione -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione del disservizio</b>                                                         | Fuori servizio stazione di preparazione biossido di cloro EKA 1 con mancato invio della soluzione disinfettante di biossido di cloro linea est.                                                                                                                                              |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>                                                               | L'emergenza è dettata dalla necessità di attivare la linea di pre-disinfezione lato est. Il mancato dosaggio di biossido di cloro per la pre-disinfezione linea est comporta il superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente. |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                         | 13/07/2017 da parte del manutentore della ditta incaricata del servizio di manutenzione ordinaria al Responsabile dell' Impianto                                                                                                                                                             |
| <b>Primi interventi adottati</b>                                                           | Nessuno possibile                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Termini di consegna</b>                                                                 | Ricambio disponibile al momento della segnalazione.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>          | Fornitura e posa in opera di n.1 sensore di flusso per preparatore di biossido di cloro EKA 1                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                               | Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. Via Murari, 3 – 70132 Bari                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                              | Ditta che esegue servizio di manutenzione ordinaria sull'apparecchiatura di che trattasi                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                                 | € 1.941,00 oltre IVA come per legge                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi<br/>(indicare eventuale sconto)</b>                 | Si ritiene il prezzo congruo in base a precedente esperienza.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento<br/>(consuntivo della ditta)</b> | Offerta ditta Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. del 13/07/2017                                                                                                                                                                                                                               |

21/07/2017



21/07/2017  
C. 13/07/2017  
C. 13/07/2017  
C. 13/07/2017

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati

Offerta ditta Chimica Dr. Fr. D'Agostino S.p.A. del 13/07/2017 e rapporto di intervento del 13/07/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico

Investimenti

Il Richiedente

Il Responsabile dell' Impianto

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

Bari, lì 13/07/2017

Spett.le  
Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Impianto di potabilizzazione del Sinni  
Attn. Ing. Fabrizio D'Andria

**Oggetto: Offerta ricambi**


Gent.mo Ing. D'Andria,

a seguito della visita di controllo e manutenzione effettuata in data odierna, nel corso della quale si è riscontrata rottura di pezzi di ricambio, per i quali è stata autorizzata la sostituzione, con la presente Le trasmettiamo ns migliore offerta di fornitura per il materiale di seguito specificato:



| Articolo     | Descrizione                     | PZ            | €/Cad             |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| PUR3GF2551   | SENS.DI FLUSSO GF 3-2551- VO-12 | 1             | € 1.812,70        |
| PUR3RTGF2551 | RACCORDO a T x SENSORE GF 2551  | 1             | € 128,30          |
|              |                                 | <b>Totale</b> | <b>€ 1.941,00</b> |

In attesa di Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Chimica Dr. Fr. D'Agostino SpA  
Responsabile Tecnologia Purate®



Francesco Loliva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                 |                |                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Modulo di Registrazione                         |                | Identificazione modulo:<br>MR-08-M5                                                                                                                            |              |
| SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | RAPPORTO SERVICE ESTERNO                        |                | Numero pagina:<br>1/1                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Procedura di riferimento<br>CONTROLLO OPERATIVO |                | N. Revisione:<br>01                                                                                                                                            |              |
| Data richiesta intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Richiedente                                     |                | Rapporto n.<br>PUR 47/2012                                                                                                                                     |              |
| Cliente<br>AQP. elo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Codice Cliente                                  |                | Data intervento<br>13-07-2012                                                                                                                                  |              |
| LTP. POT. SINNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Luogo d'intervento<br>LATEREA TA                |                | Ordine interno                                                                                                                                                 |              |
| Descrizione intervento richiesto<br>Controlli funzionamento gen 001-002, calibrazione pompe dosatrici, verifica stato al lavoro dei seguenti componenti: del generatore 002, sistema, motore, piastre di dosaggio reattivi, valvole C.P. pompe dosatrici, valvole C.P. linee di dosaggio 002, valvole Ritequa linee 002 sono in buono stato. |                                |                                                 |                | Causale<br><input type="checkbox"/> Preventivo<br><input type="checkbox"/> Comodato<br><input type="checkbox"/> Garanzia<br><input type="checkbox"/> Pagamento |              |
| Descrizione intervento eseguito<br>Sostituzione lampada OPTIK come da RIF. AUT. FORNIT. N° 0050640 DEL 02-05-2012.<br>Riscattato questo sensore di flusso 002 della linea 4 del RCU1 sostituito in ordine verbale del responsabile d'impianto Francesco D'ANDRIA.                                                                            |                                |                                                 |                |                                                                                                                                                                |              |
| Codice Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione ricambi utilizzati | Q.tà                                            | Costo unitario | Costo totale                                                                                                                                                   |              |
| PUR3OPTKSENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LAMPADA OPTIK                  | 1                                               | 04/0014        | 11906<br>DEL 13-12-12                                                                                                                                          |              |
| PUR3RF2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SENSORE DI FLUSSO 2551         | 1                                               |                |                                                                                                                                                                |              |
| PUR3RTF2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RACCORDO A T x SENSORE RF2551  | 1                                               |                |                                                                                                                                                                |              |
| Note:<br>GENERAZIONE A3205-001-FERRO<br>A3205-002-IN TALLERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                 |                |                                                                                                                                                                |              |
| Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Dalle                                           | Alle           | Ore                                                                                                                                                            | Costo orario |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 11:00                                           | 16:30          | 5,30                                                                                                                                                           |              |
| Timbro e Firma del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | Km. Percorsi                                    |                | Costi accessori                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Costo forfettario di chiamata                   |                |                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Totale Generale Intervento                      |                |                                                                                                                                                                |              |